


ARCO SUBMERSO

	DESCRIÇÃO	CÓDIGO																				
	Máquina de solda inversora arco submerso MZ-1000D 220/380V	OM 009																				
	Máquina de solda inversora arco submerso MZ-1000D 380/440V	OM 016																				
	Trator arco submerso MC-3	OM 014																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO</th> </tr> <tr> <th>DESCRIÇÃO</th> </tr> <tr> <th>FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- 01 ano de garantia</td> </tr> <tr> <td>- 1000A@100% (fator de trabalho)</td> </tr> <tr> <td>- Tensão de trabalho 44V</td> </tr> <tr> <td>- Tensão em vazio 90V</td> </tr> <tr> <td>- Tensão de alimentação 220/380/440V</td> </tr> <tr> <th>SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)</th> </tr> <tr> <td>Tocha 600A@100% (fator de trabalho)</td> </tr> <tr> <td>- Fechamento de fluxo</td> </tr> <tr> <td>- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.</td> </tr> <tr> <td>- Ajuste do cabeçote - 45°</td> </tr> <tr> <td>- Bico de contato para arame 3/16"</td> </tr> <tr> <th>ACESSÓRIOS</th> </tr> <tr> <td>- Reservatório de Fluxo</td> </tr> <tr> <td>- Alimentação de arame com endireitador</td> </tr> <tr> <td>- Suporte de arame</td> </tr> <tr> <td>- Suporte de carretel</td> </tr> <tr> <td>- Kit cabos de comando</td> </tr> </tbody> </table>	EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO	DESCRIÇÃO	FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO	- 01 ano de garantia	- 1000A@100% (fator de trabalho)	- Tensão de trabalho 44V	- Tensão em vazio 90V	- Tensão de alimentação 220/380/440V	SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)	Tocha 600A@100% (fator de trabalho)	- Fechamento de fluxo	- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.	- Ajuste do cabeçote - 45°	- Bico de contato para arame 3/16"	ACESSÓRIOS	- Reservatório de Fluxo	- Alimentação de arame com endireitador	- Suporte de arame	- Suporte de carretel	- Kit cabos de comando		
EQUIPAMENTO PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO																						
DESCRIÇÃO																						
FONTE INVERSORA PARA SOLDAGEM ARCO SUBMERSO																						
- 01 ano de garantia																						
- 1000A@100% (fator de trabalho)																						
- Tensão de trabalho 44V																						
- Tensão em vazio 90V																						
- Tensão de alimentação 220/380/440V																						
SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO (TRATOR)																						
Tocha 600A@100% (fator de trabalho)																						
- Fechamento de fluxo																						
- Velocidade de alimentação 15-150cm/min.																						
- Ajuste do cabeçote - 45°																						
- Bico de contato para arame 3/16"																						
ACESSÓRIOS																						
- Reservatório de Fluxo																						
- Alimentação de arame com endireitador																						
- Suporte de arame																						
- Suporte de carretel																						
- Kit cabos de comando																						